

INFORMATIONSBLAD

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBY 15

Byte av hissarnas bärremmar

Schindler Hiss AB som ansvarar för service och underhåll av våra hissar har konstaterat att vi måste byta ut bärremmarna till hissarna. Dessa ska bytas ut med **15 års intervall** eller efter ett visst antal transporter. Åtgärden utförs för att kunna garantera hissarnas funktion och säkerhet. Kostnad för hela kalaset är enligt offert 248.000 SEK. Bytet av bärremmarna tar en dag och betyder att hissarna står stilla denna dag. Vi kommer att meddela tidpunkt för åtgärden i god tid så snart vi får tidsplanen av Schindlers Hiss AB.

Nya medlemmar i Brf Mörby 15

2025-02-14 är tillträdesdag för **Sigbritt Wirstam och Nils Anders Wirstam** som då flyttar in på Frejgatan 21 Lgh 1201.

Vi önskar Göran och Carina lycka till med sitt nya boende i Tierp.

2025-03-06 är tillträdesdag för **Gunnel Angerfelt och Olle Norman** som då flyttar in på Frejgatan 23 Lgh 221.

/ Styrelsen

